Prüfbericht Nr. PB-07694/25

des Labors der Hydrologischen Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse

Seite 1 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

Wassergenossenschaft Saalbach Dorfplatz 757 5753 Saalbach



HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25 Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42 office@hus-salzburg.at hus-salzburg.at

FN 483397d Landesgericht Salzburg Firmensitz: Salzburg UID: ATU72830234°

Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 29.10.2025 Projekt F052 1 001 05 Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler:

1-fach Auftraggeber + E-Mail: wgsaalbach@aon.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09129/25

Eingangs-Datum: 01.10.2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Dipl.-Ing. Josef Schönleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Dorf Saalbach; PN nach UV-Anlage Spielberg

Probenahme-Datum: 01.10.2025

Probenahme-Uhrzeit: 11:50

Witterung: Sonnig

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

Temperatur: Pc024 (DIN 38404-4) $9,2 \pm 0,2$ °C

pH-Wert: Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523)

6,58 ± 0,21

el. Leitfähigkeit: Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

76 ± 3 µS/cm

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 01. - 08.10.2025

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt "Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Prüfbericht Nr. PB-07694/25 Trinkwasseranalyse

Seite 2 von 3 Parameter		Einheit	Ergebnis	Unsicherheit	Indikator- und Para- meterwerte TWV	N	F
rübung		NTU	< 0,1	-		х	
p-c040 (DIÑ EN ISO 7027-1; 2016-11) DH-Wert		-	6,33	± 0,20	6,5 - 9,5 (I)		
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012) el. Leitfähigkeit (bei 20°C)		μS/cm	68,5	± 2,6	2500 (I)		
² -c006 (DIN 27588:1993) Säurekapazität (bis pH 4,3)	-	mmol/l	0,578	± 0,026			
C027 (DIN 38409-7:2005) Gesamt-Härte		°dH	2,23	± 0,19		X	
Pc026 (DIN 38409-6:1986) Gesamt-Härte (SI)		mmol/l	0,398	± 0,033		х	
Po026 (DIN 38409-6:1986) Carbonat-Härte		°dH	1,62	± 0,08			
Pc027 (DIN 38409-7:2005) Hydrogencarbonat	HCO ₃	mg/l	35,3	± 1,6			
p-č027 (DĬN 38409-7:2005) UV-Durchlässigkelt (bei 254 nm) 10cm unfiltriert		%	96,4	± 7,2			
Pc023 (DIN 38404-3:2005) UV-Durchlässigkeit (bei 254 nm) 10cm filtriert	-	%	97,3	± 6,7			
Pc023 (DIN 38404-3:2005) Spektraler Absorptionsk. (bei 254 nm)	-	m ⁻¹	0,12	± 0,01			
Pc023 (DIN 38404-3:2005) Spektraler Absorptionsk. (bei 436 nm) Pc023 (DIN 38404-3:2005)		m ⁻¹	< 0,1	-,-	0,5 (I)		
Permanganat Index	O ₂	mg/l	< 0,5	-	5 (I)		
Pc011 (DIN EN ISO 8467:1995) Ammonium	NH₄ ⁺	mg/l	< 0,02	-	0,5 (1)		
Pc012 (DIN 38406-5:1983) Nitrit	NO ₂	mg/l	< 0,003	-	0,1 (P)		Ţ
Pc005 (DIN EN 26777:1993) Nitrat	NO ₃	mg/l	< 1	-	50 (P)		
Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009) Natrium	 Na [†]	mg/l	1,74	± 0,08	200 (1)		
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999) Kalium	K [†]	mg/l	< 1	-			
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999) Magnesium	Mg ²⁺	mg/l	2,9	± 0,2			
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999) Calcium	Ca ²⁺	mg/l	11,2	± 0,5			
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999) Chlorid	Cl ⁻	mg/l	< 1	-	200 (I)		
Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009) Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	8,8	± 0,4	250 (I)		
Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009) Eisen gesamt gelöst Pc014 (ÖNORM M 6260:1989)	Fe	mg/l	< 0,05	-	0,2 (I)		
Mangan gesamt gelöst	Mn	mg/l	< 0,05	-	0,05 (I)		
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05) KBE 22°C	<u></u>	KBE/ml	n.n.	_	100 (i)		
Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999) KBE 37°C		KBE/ml	n.n.	-	20 (I)		
Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999) coliforme Keime		KBE/250ml	n.n.	-	0 (1)		
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) E. GOÍ		KBE/250ml	n.n.	-	0 (P)		
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) Enterokokken		KBE/250ml	n.n.	-	0 (P)		7
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000) Clostridium perfringens		KBE/250ml	n.n.	-	. 0 (1)		
Pm0052 (DIN 14189:2016) Pseudomonas aeruginosa		KBE/250ml	n.n.		0 (1)	+	7

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angeben im Abschnitt "Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.